

KẾT LUẬN

Thanh tra về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng đối với Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-STTTT ngày 31/7/2018 thanh tra về cung cấp, quản lý thuê bao di động trả trước và kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 16/BC-ĐTTra ngày 10/10/2018 của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Đơn vị báo cáo

Theo báo cáo của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc, tính đến ngày 31/7/2018, đơn vị có 153 vị trí cột trạm BTS đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong đó có 103 vị trí trạm BTS đã có giấy chứng nhận kiểm định; 37 vị trí trạm BTS đã tiến hành đo kiểm và có biên bản đo kiểm; có 13 vị trí trạm BTS giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

2. Thanh tra thực tế

Kiểm tra việc kiểm định trạm BTS

Có 05 vị trí đã có giấy chứng nhận kiểm định 3G, nhưng mới được nâng cấp cấu hình trạm lắp mới thiết bị 4G (HM_PLY_CHO_PHU_LY, Khách sạn 30-4, đường Biên Hòa; HM_PLY_MINH_KHAI, Số 53, tổ 21 Đường Nguyễn Văn Trỗi; HM_PLY_KDT_NAM_LE_CHAN, Nhà khách Công Đoàn tỉnh Hà Nam, Đường Trần Nhật Duật; HM_PLY_NGUYEN_HUU_TIEN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong; HM_PLY_LE_HONG_PHONG_4, tổ 10 Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý).

Có 13 vị trí trạm BTS đang hoạt động, giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực từ ngày 16/4/2018, đơn vị đã có Công văn số 685/TT.DKSC-CNHN ngày 16/8/2018 gửi Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 đề nghị kiểm định lại.

Kiểm tra việc niêm yết giấy chứng nhận kiểm định: Tại các vị trí trạm BTS được thanh tra đều có niêm yết giấy chứng nhận kiểm định.

II. NHẬN XÉT KẾT LUẬN

1. Đoàn thanh tra

Thực hiện đúng thẩm quyền, lập biên bản chính xác, rõ ràng. Trong quá trình thanh tra, Đoàn không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Khi phát hiện sai sót, Đoàn đã chỉ ra những việc làm chưa đúng, yêu cầu đơn vị khắc

phục tồn tại, đồng thời tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước.

2. Đơn vị được thanh tra

a) Ưu điểm

Đơn vị đã hợp tác, bố trí cán bộ, phương tiện kỹ thuật, cung cấp thông tin, hồ sơ, báo cáo kịp thời với Đoàn thanh tra.

Các trạm BTS được thanh tra đều có niêm yết giấy chứng nhận kiểm định.

Có 103 vị trí trạm BTS đang hoạt động đã có giấy chứng nhận kiểm định.

b) Nhược điểm, tồn tại

Còn 13 vị trí trạm BTS đang hoạt động, giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực từ ngày 16/4/2018, đã có Công văn số 685/TT.DKSC-CNHN ngày 16/8/2018 gửi Trung tâm kiểm định và chứng nhận 1.

Còn 05 vị trí trạm mới được nâng cấp lắp thêm thiết bị 4G, chưa tiến hành đo kiểm, chưa có giấy chứng nhận kiểm định.

III. BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐÃ ÁP DỤNG

Đoàn lập biên bản nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ rõ những tồn tại và gia hạn thời gian yêu cầu đơn vị khắc phục tồn tại nêu trên.

Xử lý vi phạm hành chính: Không.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ YÊU CẦU

1. Kiến nghị

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp, chỉ đạo Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 kịp thời cấp giấy chứng nhận kiểm định.


2. Yêu cầu Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc

Chấp hành đúng quy định của Nhà nước về kiểm định trạm BTS; chủ động đề nghị Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 sớm tiến hành đo kiểm, cấp chứng nhận kiểm định đối với những trạm BTS lắp thêm thiết bị 4G, trạm giấy chứng nhận kiểm định hết hạn thời gian xong trước ngày 30/11/2018./

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND, Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Các đơn vị được thanh tra;
- Lưu: Hồ sơ TTra.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Tuấn